

## **SOFTWARE UPDATE MRS 777**

### **WICHTIGE HINWEISE**

- 1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen.**
2. Bitte befolgen Sie alle Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge! Falls während des Updates ein Fehler auftritt, wird das Gerät irreparabel beschädigt.
3. Schalten Sie den MRS 777 nicht während des Updates aus, ansonsten wird der MRS 777 funktionsunfähig.
4. Mac Audio übernimmt keine Haftung im Falle eines fehlerhaften Software-Updates und als Folge für die Beschädigung des Gerätes.

Das Software Update MRS 777 beinhaltet die Verbesserung des UKW Radio Empfangs. Benötigt wird ein USB Stick (FAT 16 Formatierung max. 8 GB). Das Update File wird auf den leeren USB Stick in das Hauptverzeichnis kopiert.

Schalten Sie den MRS 777 ein.

Verbinden Sie den USB Stick mit dem USB - A Eingang des MRS 777.

Wechseln Sie mittels der SOURCE Taste in den USB Modus. Der Update Vorgang wird automatisch gestartet und dauert ca. 1 Minute, dann schaltet sich der MRS 777 aus und wieder ein. **(Der MRS 777 schaltet sich automatisch wieder ein, bitte entfernen Sie den USB Stick beim wieder Einschalten!).** Entfernen Sie den USB Stick.

Die installierte Software des Gerätes kann wie folgt überprüft werden:

- Gerät einschalten
- Quelle LINE IN wählen
- Lautstärke 0 einstellen
- Warten Sie bis im Display LINE IN angezeigt wird
- Betätigen Sie dann die PLAY/PAUSE Taste für mehrere Sekunden, dann wird die installierte Software Version „MRS 777: U31“ angezeigt, Update erfolgreich mit verbessertem UKW Empfang.

Ihr Mac-Audio-Team